

53

ITI Nr. 91^d

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Stonevičiaus
(Gatvė)

Nr. (vė) 42 KORTELE

90-D-9



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$x = 26483.62$$

$$y = 27240.41$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės8..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		159.80	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	159.80	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	4.59	155.21	
Vandžiai	Nr. 1	bet	500	Viršus Apačia	5.01 154.79
	Nr. 2	bet	500	Viršus Apačia	5.01 154.79
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	2.22 157.58
	Nr. 4	PVC	160	Viršus Apačia	4.59 155.21
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. P1.3/3629..
					Sudarė <i>Paul-Bozborov</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Advy</i> (parašas) (pavardė)
					1997 m...X.....mėn.07d.
					(Irenginio tyrimo data)