

Ekologizacija Sulinys
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)
Vilnius Didlaukio
(Miestas) (Gatvė)


Nr. (120) ~~246~~ KORTELE

~~1597~~ 91-A-10
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	met	0,65		158,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	art.		0,0	158,56	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1,0	3,38	155,18	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asb.	200	Viršus 3,47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-A-10</u> Sudarė <u>Stas. Radovskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stas. Radovskis</u> (parašas) (pavardė) 1979 m. <u>11</u> mėn. <u>14</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	"	200	Viršus 3,49	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,19	
	Nr. 4	"	100	Viršus 3,39	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	