

Vanden.

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

(Gatvė)

Nr. () 133^a KORTELĖ


91-A-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	650		153.56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			00	153.56	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.70 x 3.02	3/5	150.41	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 4	ket	100	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 5	ket	100	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 6	ket	100	Viršus 2.61 150.95	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3-13322..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1996 m. 06. ... mėn. 29 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)