



<u>Fekalinės</u> (Komunikacija)	<u>kanal. šulinys</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (7) <u>144</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Dolaukis</u> (Gatvė)	<u>91-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 21374.06$
 $y = 23467.73$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>5met.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin	650		152.16	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė	gruht.		0.00	152.16	
Sienos	beton				
Dugnas	beton	1000	3.03	149.13	
Vamzdekiai	Nr. 1	keram	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>31.162</u> ... Sudarė <u>Kėln</u> <u>Petravskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1994. m. <u>03</u> mėn. <u>24</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	keram	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	