

<u>Fekalinio k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (10) <u>147</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Didlaukis</u> (Gatvė)		<u>91-A-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3met (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ker.	650		150.23	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt.		0.00	150.23	Ar yra dujų?	
Sienos		beton				Pastabos	
Dugnas		beton	1000	2.52	147.71		
Vamzčiai	Nr. 1	asbc	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-315612...</u>	
				Apačia	2.57		147.66
	Nr. 2	pliez	150	Viršus			
				Apačia	2.59		147.64
	Nr. 3	ker	150	Viršus			
				Apačia	2.55		147.68
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia			Sudarė <u>R. Rimas Petruškaitis</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 5			Viršus				Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia			1994. m. 23. mėn. 24 d.	
Nr. 7			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia				