

F Kanalizacija

(Komunikacija)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (44) 176

KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Didlaužio

(Gatvė)


1598 91-A-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 24537,10$$

$$y = 28394,70$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		153,69	Ar yra vandens?
Žemė		grunt		00	153,69	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1,0	485	148,84	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kor	200	Viršus Apačia 5,09	148,60	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Kor	200	Viršus Apačia 5,11	148,58	
	Nr. 3	Kor	150	Viršus Apačia 5,00	148,69	Objekto Nr. 91-3/13.81....
	Nr. 4	Kor	150	Viršus Apačia 4,91	148,78	Sudarė <u>Balis</u> <u>Padvaris</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas Štormanavičius</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1977. m. mėn. 24. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)