

6

ITI Nr. 91^aF kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Nr. (14) 9323 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Didlaukis
(Gatvė)1598 91-A-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0,65		156,14	Ar yra vandens?
Žemė		gruntas		00	156,14	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1,0	356	152,58	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	3,77 152,37	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	"	150	Viršus Apačia	3,78 152,36	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-31.12.78...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė [parašas] (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1979. m. 07. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)