

F Kanal
(Komunikacija)Suliny
(Irenginio pavadinimas)


Nr. (31) 8313 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Didlaukio
(Gatvė)1598 91-A-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		156,29	Ar yra vandens?
Žemė		gruozas		00	156,29	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1,0	2,20	154,09	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1979.. Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1979. m. 07. mėn. 26. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2,37	
	Nr. 2	"	150	Viršus		
				Apačia	2,37	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		