

Vandentiekio
(komunikacija)
Vilnius
(miestas)

kameros
(įrenginio pavadinimas)
Didlaukio 21
(gatvė)



Nr. () 85 KORTELĖ
91-A-10
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		154.86	(Medžiaga, kiekis)
Zemė				154.85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,0x2,05	3,14	151,72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,62 Apačia 152,24	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2,62 Apačia 152,24	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2,64 Apačia 152,22	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Objekto Nr. 91-3/887....
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					1995 m. 12.12. mėn. 12. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)