




11

Равнина желез šulinio Nr. (33) 132 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Вельные Деформировано 91-A-11
 (Miestas) (Gėvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Įriametas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		141.88	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				00	141.88	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	214	139.74	Pastabos	
Vandens lygis	Nr. 1	uz	100	Viršus			
				Apačia	2.18	139.70	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	refo	150	Viršus			
				Apačia	2.26	139.62	Objekto Nr. 01.3.378.0...
	Nr. 3			Viršus			Sudarė <u>[parašas]</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino <u>[parašas]</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			1988 m. 01. mėn 11 d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			