

Vandentiekio
(Komunikacija)karnava
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (54) 45 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Kalvarijų
(Gatvė)


91-A-11

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	kečlin.	650		144.62	
Žemė	grunt.		0.00	144.62	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dūgnas	beton	2.42 x 2.07	2.65	141.97	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kečlin.	200	Viršus 2.15 Apačia 142.47	$H_A = 144.73$ $H_B = 144.62$
	Nr. 2	kečlin.	200	Viršus 2.15 Apačia 142.47	
	Nr. 3	plien.	125	Viršus 2.15 Apačia 142.47	
	Nr. 4	kečlin.	100	Viršus 2.15 Apačia 142.47	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01316002
					Sudarė <i>Antanas Petrauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Antanas Petrauskas</i> (parašas) (pavardė)
					1995 m. 05 mėn. 4 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)