

Patikrint ϕ + 101

ITI Nr. 91^a

67

Vandentiekio
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (18) 181 101 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Jamanto
(Gatvė)


2623 91-A-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



X 27124,20
y 28014,40

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėcion</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>mat</u>	<u>0,65</u>		<u>153,55</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gruntas</u>		<u>00</u>	<u>153,55</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>362x210</u>	<u>361</u>	<u>149,94</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>500</u>	Viršus <u>2,79</u>	<u>150,76</u>
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>500</u>	Viršus <u>2,79</u>	<u>150,76</u>
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2,96</u>	<u>150,59</u>
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7	<u>89</u>		Viršus	
					INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>181-31.16.62</u> ...
					Sudarė <u>Andas Kadavicius</u> (parašas)(pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas Štikonavičius</u> (parašas)(pavardė)
					1978 m. <u>04</u> mėn. <u>04</u> d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)