

Eksploatacijos
(Komunikacija)

Šulinys
(Inginio pavadinimas)

Nr. (55) 133 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Didlaukis
(Gatvė)

2621 91-A-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	0,65		158,31	Ar yra vandens?
Žemė	asf		00	158,31	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1,0	1,79	156,52	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	"	150	Viršus	Objekto Nr. 91-3/17.5.9.
				Apačia	
	Nr. 3	ker	100	Viršus	Sudarė <u>Antanas Pastarinskis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Patikrino <u>Antanas Pastarinskis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	1979. m. 04. mėn. 03 d.
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	