

F kanalizacijos šulinys
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Nr. (59) 139 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Didlaukio
(Gatvė)




2631 91-17-13
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>1.2</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>met</u>	<u>0,65</u>		<u>157,73</u>	Ar yra vandens? ...
Žemė		<u>asf</u>		<u>00</u>	<u>157,73</u>	Ar yra dujų? ...
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1,0</u>	<u>4,20</u>	<u>153,53</u>	
Vamzžiai	Nr. 1	<u>Ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,30</u> <u>153,41</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>Ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4,33</u> <u>153,40</u>	
	Nr. 3	<u>Ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>4,30</u> <u>153,43</u>	Objekto Nr. <u>41-3/17-57</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Stebas Podvickas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Blum-Shvarnovičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1979 m. ... <u>04</u> ... mėn <u>03</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)