

2632

ITI Nr. 91

Vandentiekio sklendė Nr. () 121 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Didlaukis 76/33-0289 (91-A-14)
 (Miestas) (Gatvė) (Planšetio nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

II = II = II = II = II = II = II = II = II = II =



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	<u>Ket</u>	<u>150</u>		<u>148,14</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			<u>0,00</u>	<u>148,14</u>	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PEH 63x58</u>	Viršus <u>2,48</u> Apačia	<u>145,66</u>	
	Nr. 2	<u>PEH 63x58</u>	Viršus <u>2,48</u> Apačia	<u>145,66</u>	
	Nr. 3		Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 4		Viršus Apačia		Fillalas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 5		Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-2-11935</u>
	Nr. 6		Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					2004 m. XII mėn 20 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)