

2632

-9-

ITI Nr. 91^d

Vandentiekis

Šulinio

Nr. () 98^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Didlaugis

(Miestas)

(Gatvė)



76/33-0289 (91-A-14)

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		146,35	Ar yra vandens?
Remė			0,00	146,35	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	2,52	143,83	
Vandžiai	Nr. 1	PEH 63x58	Viršus 1,67	144,68	
	Nr. 2	-/-	Apačia 1,67	144,68	
	Nr. 3		Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 4		Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 5		Viršus		Objekto Nr. 61-2-4935
	Nr. 6		Apačia		Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
			Apačia		20,05 m.... P.l... mėn. 19... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)