



<u>Fekalinės k.</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>10</u>) <u>243</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Naujoji k. 10</u> (Gatvė)	<u>91-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>4 met.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		125.65	
Žemė				0.00	125.65	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.10	123.55	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia	2.24 123.41	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia	2.25 123.40	
	Nr. 3	keram.	100	Viršus Apačia	2.19 123.46	Objekto Nr. <u>91-31.5.216...</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Rėm</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Stane</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>95</u> m. mėn. <u>17</u> d. (Įrenginio tyrimo data)