

Канализация фок

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (20) 176 KORTELE

Вильнюс

(Miestas)


(Gatvė)

2683 91-A-15  
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmens duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės | Lipynės .. 13 ..<br>(Medžiaga, kiekis)              |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | lyz.     | 650       |                      |      | 131.07    |                                                     |
| Žemė        |       |          |           | 00                   |      | 131.07    | Ar yra vandens? ..                                  |
| Sienos      |       | bet      |           |                      |      |           | Ar yra dujų? ..                                     |
| Dūgnas      |       | bet      | 1000      | 4.63                 |      | 126.44    | Pastabos ..                                         |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | kefo     | 150       | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               | 4.73 | 126.34    |                                                     |
|             | Nr. 2 | kefo     | 150       | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               | 4.73 | 126.34    |                                                     |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                                     |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                                     |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                                     |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                                     |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |                                                     |
|             |       |          |           |                      |      |           | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS                |
|             |       |          |           |                      |      |           | Objekto Nr. 91.3/22.49.                             |
|             |       |          |           |                      |      |           | Sudarė <u>Ing. V. Treška</u><br>(parašas) (pavardė) |
|             |       |          |           |                      |      |           | Patikrino <u>Ing. M. ...</u><br>(parašas) (pavardė) |
|             |       |          |           |                      |      |           | 1984. m. ... 12 ... mėn. 1 d.                       |
|             |       |          |           |                      |      |           | (Irenginio tyrinėjimo data)                         |