

- 6 -

2632

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekio skėndis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Didlaukis</u> (Gatvė)		Nr. () <u>55</u> KORTELE <u>76/33-0289</u> (91-A-15) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštumas	Lipynės
Dangtis	<u>bet</u>	<u>150</u>		<u>141,45</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			<u>0,00</u>	<u>141,45</u>	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PEH 63x58</u>	<u>Viršus 2,69</u>	<u>138,76</u>	
	Nr. 2	<u>PEH 63x58</u>	<u>Viršus 2,69</u>	<u>138,76</u>	
	Nr. 3		<u>Viršus</u>		
	Nr. 4		<u>Apačia</u>		
	Nr. 5		<u>Viršus</u>		
	Nr. 6		<u>Apačia</u>		
	Nr. 7		<u>Viršus</u>		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-2-11935</u>
					Sudarė <u>Antanas Krutavicius</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Antanas Krutavicius</u> (parašas) (pavardė)
					2004 m. <u>xii</u> mėn. <u>20</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)