

-6-

ITI Nr. 91⁸

Vandentiekis kameros Nr. () 7 KORTELE

(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius Didlaukio

(Miestas) (Gatvė)

91-A-15, 76/33-0289

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3. iv. mat. kopija (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		141.77	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	141.77	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1.78x4.00	3.10	138.67	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl 200	Viršus 2.55	139.22	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	pl 200	Viršus 2.55	139.22	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 91-A-15, 76/33-0289
					Sudarė J. Rukovietis (parašas) (pavardė)
					Patikrinęs J. Rukovietis (parašas) (pavardė)
					2005 m. 09. 23 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)