

<u>Vanden.</u> (Kommunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)	Nr. () <u>121</u> KORTELE <u>91-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės
Dangtis	ket.	650		118.36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	302 x 298	317	115.19	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	500	Viršus 2.68 Apačia 115.68	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/4923</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1997 m. <u>10</u> mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	- II -	500	Viršus 2.68 Apačia 115.68	
	Nr. 3	ket	150	Viršus 2.14 Apačia 116.22	
	Nr. 4	- II -	100	Viršus 2.14 Apačia 116.22	
	Nr. 5	pl.	25	Viršus 2.22 Apačia 116.04	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	PE	110	Viršus 16.27 Apačia	