




<u>RF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. (S) <u>142</u> KORTELE <u>91-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		<i>bet</i>	650		122.19	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?	
Dūgnas		<i>bet</i>	1000	220	119.99	Pastaba	
Vamzčiai	Nr. 1	<i>ker.</i>	150	Viršus			
				Apačia	2.27	119.92	
	Nr. 2	-11-	150	Viršus			
				Apačia	2.34	119.85	
	Nr. 3	<i>ker.</i>	100	Viršus			
				Apačia	2.18	120.01	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>P1-3/4933</u>	
Sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
1993 m. <u>04</u> mėn. <u>04</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	