

(Komunikacija)

ŠULINYŠ

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (27) 241 KORTELE

YILHIUS

(Yiestas)

KRUTILIO

(Gatvé)


91-A-16

(Planšetno nomenklatura)


SULINIO PICVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikallinje



Horizontalis


$$\begin{array}{r} \textcircled{+} - 1 \times 27049,10 \\ \hline 2 \quad 29978,90 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės MET. KAPAS-6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		118,06	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.94	116,12	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus Apačia 2,15	115,91	
	Nr. 2	PLN	200	Viršus Apačia 2,20	115,86	UAB „Alidade”
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 81016
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[parašas]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1998 m. mėn. 28 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)