


2

KF (Komunikacija) **(Įrenginio pavadinimas)** Nr. **(/) 91** **KORTELE**


Vilnius (Miestas) **(Gatvė)** **91-A-16**

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet	650		122.25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	-11-	1000	124	121.01	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	kor.	150	Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	Objekto Nr. 91.3.1.42.33..
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					193.. m. 0.3.... mėn. 5. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)