




Fekalinio k (Komunikacija)		šulinys (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (3) 123 KORTELE	
Vilnius (Miestas)		Kolvevių (Gatvė)		91-A-3 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		betonis	650		158.49	
Žemė		grunt.		0.00	158.49	Ar yra vandens?
Sienos		beton.				Ar yra dujų?
Dugnas		beton.	1000	2.41	156.08	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia 2.72	155.77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia 2.72	155.77	
	Nr. 3	beton.	100	Viršus Apačia 2.43	156.06	Objekto Nr. 01.21.56.3.1...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>AKS</i> <i>Pelvauskas</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1983 m. 12 ... mėn. 15 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)