



Fekalinių k. <u>Suliny</u>		Nr. (5) 124		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		91-A-3	
Vilnius		Kelverijų		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			


SULINIO PIŪVIAI (Matmens duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketinis	650		158.37	
Žemė		grunt.		0.00	158.37	Ar yra vandens?
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1.00	305	155.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	320 155.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-A-333...
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	323 155.14	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus Apačia	284 155.53	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Sudarė	<i>K. K.</i>	<i>Petruške</i>
				Patikrino	<i>Q. m.</i>	
						19... m.....mėn....d.
						(Inginio tyrinėjimo data)