

<u>Fekalinės</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>20</u>) <u>127</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kalvarijų</u> (Gatvė)		<u>91-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)

(0.70)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156.30	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	156.30	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatamos
Dugnas	bet.	1000	1.64	154.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus Apačia 1.74	154.53
	Nr. 2	keram	150	Viršus Apačia 1.74	154.53
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>91-A-3</u> <u>5860</u> ...		
Sudarė	<u>K. Pet</u> (parašas) (pavardė)	<u>P. K.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
1994. m. 11. mėn. 24. d.		
(Irenginio tyrimo data)		