

KF

šulinio

Nr. () 26 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

91-A-3



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		159.04	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	2.10	156.94		
Vandiniai	Nr. 1	plast.	150	Viršus Apašlia	2.20	156.84	J. ŠALKAUSKO P1
	Nr. 2	plast.	150	Viršus Apašlia	2.20	156.84	
	Nr. 3	plast.	100	Viršus Apašlia	1.65	157.39	
	Nr. 4	plast.	100	Viršus Apašlia	2.15	156.89	Objekto Nr.
	Nr. 3a	plast.	100	Viršus Apašlia	2.19	156.85	Sudarė <u>Šalkauskas</u> <u>Šalkauskas</u> <u>paraišius</u> <u>paraišius</u>
	Nr. 6			Viršus Apašlia			Patikrino <u>Šalkauskas</u> <u>Šalkauskas</u> <u>paraišius</u> <u>paraišius</u>
	Nr. 7			Viršus Apašlia			1999 m. mėn. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)