

Vaud.

Šulinio

Nr. (92)(161) KORTEL.F.

(Komunikacija)

(Irenginio pavaizdinimas)

Vilnius

Kalvarijų

91-43(1671)

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		160.03	Ar yra vandens?
Zemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <u>SUJIMO DUKO MENAS</u>
Dugnas		bet.	1.5	2.52	157.51	<u>PAPIJ. DUK. 2008.04.02</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 1.98	158.05	<u>4. P. ... K. MODURAS</u>
	Nr. 2	ket	100	Viršus 1.98	158.05	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	pūs	32	Viršus 1.98	158.05	
	Nr. 4			Viršus		Objekto Nr. 7.09.04.....
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus		
				Viršus		Patikrinė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Viršus		1997 m. 09.09. mėn. 4. d.
				Viršus		
				Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Viršus		