

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 95 KORTELE

(Inginio pėvadinimas)

VILNUS
(Miestas)KALVARIOS SODŲ 8-01
(Gatvė)

91-A3



(Planėto nėmenklėtėrė)

ŠULINIO PLOVIAI (Mėlmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikėlis

Horizėntėlis



Pėvadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		160.11	
Siena			0.00	160.11	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.37	158.74	Pastabos
Vėntėrėiai	Nr. 1	pvc	Virėšus Apačia	1.47	158.64
	Nr. 2	pvc	Virėšus Apačia	1.47	158.64
	Nr. 3		Virėšus Apačia		
	Nr. 4		Virėšus Apačia		
	Nr. 5		Virėšus Apačia		
	Nr. 6		Virėšus Apačia		
	Nr. 7		Virėšus Apačia		
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-12569
Sudarė					01/01 MISLUKIS (paraėas) (pėvardė)
Pėtikrino					01/01 MISLUKIS (paraėas) (pėvardė)
2007 m. 04 mėn. 02 d.					(Inginio tyrinėjimo data)