

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 3 KORTELĖ


(Inžinierio pavadinimas)

VILNIUS
(Miestas)KALVARIJŲ SODŲ 8-071
(Gatvė)91-A-4 (1671)
(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalinis



KALVARIJŲ SODŲ 8-071 C

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		159.80	
Demė			0.00	159.80	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.80	158.00	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus Apačia 1.90	157.90
	Nr. 2	pvc	160	Viršus Apačia 1.90	157.90
	Nr. 3	pvc	160	Viršus Apačia 1.90	157.90
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 91-A-4 (1671)...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
2007 m. 24. mėn. 02 d.					(Inžinierio tyrinėjimo data)