

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 33

Vilnius
(Miestas)


Kalivarų Sodų 8-oji
(gatvė)

91-A-4
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6067231,04
Y= 582594,50

⊕ 31,26 - 1 - ⊕ 2 - 27,42 - ⊕



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—	147,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	147,38	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	3/5	—	—	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,68 145,70	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,68 145,70	
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2913019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2072 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		