

ITI Nr. 91^dF. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. () 52 KORTELĖ


(Inginio pavadinimas)

VILNIUS
(Miestas)KALVARIJŲ SODŲ 7-021
(Gatvė)91-1-4 (1671)
(Planšeto numerizacija)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon: m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		159.60	
Žemė			0.00	159.60	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.33	158.27	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 1.43	158.17
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.43	158.17
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 91-1-4 (1671)
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					2007 m. 04. 04. mėn. 02 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)