

161

ITI Nr. 91^a

F Kanalizacija su linys
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Nr. (2) 1 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Didlaukio
(Gatvė)




1597 91-A-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		163,50	Ar yra vandens?
Žemė		ast.		00	163,50	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastaba
Dugnas		bet	1,0	2,15	161,35	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2,25 161,25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 45-3/1759... Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1979 m. ... 11. ... mėn. 11 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	"	150	Viršus Apačia	2,26 161,24	
	Nr. 3	ker	100	Viršus Apačia	2,19 161,31	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		