

3

Vand.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Kamera
(Inžiniero pavadinimas)
Didlaukis
(Gatvė)


Nr. (2) 1/61 KORTELE

598 91-A-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



L-O-I

Horizontalinis



$$x = 27559,10$$

$$y = 28340,90$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>ko pėčių</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		157,21	
Žemė		gruvis		00	157,21	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	259x170	2,5	154,76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 2,11 Apačia	155,10	
	Nr. 2	pl	100	Viršus 2,11 Apačia	155,10	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	77		Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/1975.	
					Sudarė <i>Lab</i> (parašas) (pavardė)	
					Patikrino <i>Alvydas Šturmavicius</i> (parašas) (pavardė)	
					1979 m. 08. mėn. 02 d.	
					(Inžiniero tyrinėjimo data)	