

4

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (8) 13 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Didlaukis
(Gatvė)


1598 91-A-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$x = 27568,50$
 $y = 283519,00$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kortelės</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>mat</u>	<u>0,65</u>		<u>156,33</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gruntas</u>		<u>00</u>	<u>156,33</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>20 x 195</u>	<u>228</u>	<u>154,05</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>pl</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 167</u>	
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 167</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 171</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
	Nr. 7	<u>78</u>		<u>Viršus</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>8-3/1281</u>
					Sudarė <u>P. Štichas</u> (parašas) <u>Pachavskas</u> (pavardė)
					Patikrino <u>Alim. Sturmonovicius</u> (parašas) (pavardė)
					1978. m. ... <u>P. Z.</u> ... mėn. <u>13</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)