11

ITI Nr. 91[d]

KF	šulinio	Nr.(31) 131 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Kalvarijų	91-A-7
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) — PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			150.26
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000		178	148.48
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	1.92	148.34
	Nr. 2	ket.	150	Viršus		
				Apačia	1.92	148.34
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 3 .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-3/5077..

Sudarė ..... (parašas) (pavardė)

Patikrino ..... (parašas) (pavardė)

1992 m. 9 mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 87