




KF šulinio Nr. (24) 181 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Kalvarijų 91-A-7
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		148,62	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2,46	146,16	
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus Apačia 2,66	145,96
	Nr. 2	a/c	200	Viršus Apačia 2,70	145,92
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2,54	146,08
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 013/5977...
					Sudarė <i>Pušk.</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Mineris</i> (parašas) (pavardė)
					1992 m. ... 01 ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)

450