

KF kanalizacijos šulinio

Nr. (1) 71 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kalvarijų

91-A-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		152.12	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	152.12	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2.03	150.09	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 2.27	149.85
	Nr. 2	o/c	150	Viršus Apačia 2.31	149.81
	Nr. 3	plast.	150	Viršus Apačia 2.13	149.99
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/597...
					Sudarė <i>Antony Linkus</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Antony</i> (parašas) (pavardė)
					197.3 m. 04. mėn. 23. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)