

Fel. Kencelis.
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Kelvarijų
(Gatvė)


Nr. () 117 KORTELĖ

91-A-8
(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		147.88	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet.	1.0	2.90	144.98	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia	2.91 144.97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 80427..... Sudarė <u>J. Kaulėtas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. Navickas</u> (parašas) (pavardė) 19 28 m. 04 ... mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	3.02 144.86	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		