

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 118 KORTELE

Vilnius
(Miestas)




Kalvariju Sodų 2-oji g.
(Gatvė)

91-A-8

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>5</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		Ketus	650,00			146,21	Ar yra vandens <u>nera</u>			
Žemė		Gruntas		0,00		146,21	Ar yra dujų <u>nera</u>			
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6066871.30; Y = 582429,10</u>			
Dugnas		Betonas	1000,00	2,36		143,85				
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	300,00	Viršus	2,22	143,99	UAB "RK MATAVIMAI"			
				Apačia	2,52	143,69				
	Nr. 2	ker	300,00	Viršus	1,98	144,23				
				Apačia	2,28	143,93				
	Nr. 3	ket	100,00	Viršus	2,21	144,00				
				Apačia	2,31	143,90				
	Nr. 4	ker	100,00	Viršus	2,09	144,12	Objekto nr.	Sudarė		R.KAVALIAUSKAITĖ
				Apačia	2,19	144,02			Parašas	Pavardė
	Nr. 5	ker	100,00	Viršus	2,18	144,03	Patikrino			
				Apačia	2,28	143,93		Parašas	Pavardė	
	Nr. 6	ker	100,00	Viršus	2,21	144,00	2011 m. kovo 18 d. (įrenginio tyrinėjimo data)			
				Apačia	2,31	143,90				
	Nr. 7			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 8			Viršus						
				Apačia						