



<u>Vanden.</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. () <u>162</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kolvarijų</u> (Gatvė)		<u>91-A-8</u> (Planšeto nomenklatura)	
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis


Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	650		144.82	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.5	2.50	142.32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.03 Apačia	142.79	
	Nr. 2	bet	150	Viršus 2.03 Apačia	142.79	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2.07 Apačia	142.75	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>91-P.5.8</u>	
Sudarė <u>J. Pankaj</u> (parašas) (pavardė)	Patikrino <u>A. Pankaj</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>9</u> m. <u>05</u> mėn. <u>3</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	