

F. KANALIZACIJA.

(Komunikacija)

šulinio

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 232 KORTELEVILNIUS

(Miestas)

KALVARIJŲ SODŲ 2071 Q.

(Gatvė)


91-A-8

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		138.22	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0.00	138.22	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.50	136.72	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	pvc	100	Viršus Apačia 1.54	136.68
	Nr. 2	pvc	100	Viršus Apačia 1.54	136.68
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>A. MUKAUS</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2007 m. ... mėn. / d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)