

Kanalizacijos gale

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (14) 231 KORTELE

Вилухто

(Miestas)

(Gatvė)


1597 91-A-9

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kyz	620		159.78	Ar yra vandens?
Žemė				159.78	Ar yra dujų?
Sienos	sem				Pastabos
Dugnas	sem		3.67	156.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	kefo	200	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.3.124.8 Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė) 1984. m. ... 02 ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	kefo	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	kefo	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	