

37

12 ITI Nr. 91

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>K. rūdų</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>47</u>) <u>192</u> KORTELE	
<u>Nilūnis</u> (Miestas)		<u>Verkių</u> (Gatvė)		<u>91-B-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

$$x = \frac{24\ 307.30}{y = 29.460.65}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 4 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelin	0.65		110.15	
Žemė	grunt.		0.00	110.15	Ar yra vandens?
Sienos	beton				Ar yra dujų?
Dūgnas	beton	1.00	2.35	107.80	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	krum.	200	Viršus Apečia 2.26	107.89
	Nr. 2	ob.	150	Viršus Apečia 2.34	107.81
	Nr. 3			Viršus Apečia	
	Nr. 4			Viršus Apečia	
	Nr. 5			Viršus Apečia	
	Nr. 6			Viršus Apečia	
	Nr. 7			Viršus Apečia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 85.311802..

Sudarė K. P. (P. P. P.)
(parašas) (pavardė)

Patikrino M. (M. M.)
(parašas) (pavardė)

1980 m. ... 5 ... mėn. 5 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)