

Vandentiekis

kameros

Nr. () 41 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusTrinapolio vandenv.91-B-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kėp. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100,82	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	100,82	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas B. 100,79
Dūgnas	bet.	254x445	3,42	9740	... g. 1. Nr. 3
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 100	Viršus 2,40	98,42	... 47 betonizacija Nr.
	Nr. 2	pl. 100	Viršus 2,40	98,42	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	el. k. 100	Viršus 1,00	99,82	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. 1-2-415-73.
	Nr. 5		Apačia		Sudarė [Signature]
	Nr. 6		Viršus		Patikrino [Signature]
	Nr. 7		Apačia		2003 m. ... mėn. 20 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)