

Vandentietis kameros Nr. () 41 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Trinapolio vandenv. 91-B-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Diagram showing vertical and horizontal sections of a water supply system. The vertical section shows a pump (A) and a valve (B) with a pressure of 10.00 and a flow rate of 0.62. The horizontal section shows a pump (A) and a valve (B) with a pressure of 0.00 and a flow rate of 1.31. A plan view shows a network of pipes with points A, B, and C, and a pressure of 19.62 and a flow rate of 22.97.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. klop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		10082	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	10082	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. 100, 79
Dūgnas	bet.	254x445	3,42	9740	gib. Nr 3
Vandžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 2,40 98,42	 uždėtos Nr
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 2,40 98,42	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	el. kablel.		Viršus 1,00 99,82	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus	Objekto Nr. 01-4-415-73.
	Nr. 5			Viršus	Sudarė <u>Ant. Krivokvi.</u>
	Nr. 6			Viršus	Patikrino <u>Ant. Krivokvi.</u>
	Nr. 7			Viršus	2003 m. ... 01. ... mėn. 20 d.
			Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)	