

KF
(komunikacija)

šulinys
(irėginių pavidinimas)

Nr. 92

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Verkių 88
(gatvė)

91-B-10
(planeto notenklatūra)




S

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 11 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		101,13	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,33	97,80	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	250 98,63
	2	PVC	160	Viršus Apačia	344 97,69
	1 ^a	PVC	160	Viršus Apačia	333 97,80
	4	PVC		Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė V. Veželis (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Salkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2007 08 (irėginių tyrinėjimo data)

J. Salkausko
personalinė (monė
8 286 80076)