

<i>Vandentiekis</i> (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) <i>Virklys</i> (Gatvė)		Nr. (13) <i>243</i> KORTELE <i>91-B-11 1687</i> (Planšeto nomenklatura)		
SULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Rep.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		101.82	
Žemė				0.0	101.82	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.00x2.12	2.10	99.72	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Ket.</i>	50	Viršus 1.78	100.04	 Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-31197</i> Sudarė <i>Dambauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>S. D. Vasy</i> (parašas) (pavardė) 1978 m. d. p. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>Ket.</i>	50	Viršus 1.78	100.04	
	Nr. 3	<i>Ket.</i>	50	Viršus 1.78	100.04	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		