

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. (11) 244 KORTELE	
<u>Miestas</u> (Miestas)		<u>Varėna</u> (Gatvė)		<u>91-B-11-1687</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... Rep. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		101.62		
Žemė			0.0	101.62	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	2.92x5.70	3.65	97.97	Pantabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	500	Viršus 2.44 Apačia 99.18		
	Nr. 2	pl.	500	Viršus 2.44 Apačia 99.18		
	Nr. 3	pl.	500	Viršus 2.54 Apačia 99.08		
	Nr. 4	pl.	500	Viršus 2.54 Apačia 99.08		
	Nr. 5	pl.	200	Viršus 3.85 Apačia 97.77		
	Nr. 6					
	Nr. 7					

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 611-21.21.21...

Sudarė	Patikrino
(parašas) (pavardė)	(parašas) (pavardė)

1988 m. ... 24 ... mėn. ... d.
(Irenginio tyrinėjimo data)